

SKF Informacja Produktowa

VKPC 81215 – Zmiana konstrukcji pompy wody OE/SKF



SEAT Arosa, Cordoba, Ibiza II/III 1.0, 1.4
VW Caddy II, Polo, Lupo 1.0, 1.4



Zmiana konstrukcji pompy wody OE/SKF



Nr OE: 030 121 008 C, 030 121 005 S

Zgodnie ze zmianami konstrukcji OE, SKF wprowadził zmiany w konstrukcji pompy wody VKPC 81215, począwszy od partii oznaczonej kodem 064N. Różnica dotyczy zmiany materiału z którego wykonany jest wirnik pompy oraz uszczelka. Zmiany te dotyczą także dwóch zestawów naprawczych paska rozrządu z pompą wody SKF: VKMC 01106-1 i VKMC 01107.

VKPC 81215




☒=27



- Plastikowy wirnik
- Papierowa uszczelka

POPZEDNIE WYKONANIE

VKPC 81215



☒=27



- Metalowy wirnik
- Gumowa uszczelka

NOWE WYKONANIE



[Kliknij tutaj, aby oglądać techniczne filmy SKF na Youtube!](#)

© SKF Group 2016

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

