

# SKF Biuletyn techniczny

## VKBA 3646 – Zmiana wzoru zestawu piasty koła



VW Multivan, Touareg, Transporter



SKF Zmiana wzoru zestawu piasty koła




Producent	Nr OE
VW	7H0 498 611, 7L0 498 611

W przypadku tych zastosowań, SKF przygotował nowy wzór piasty koła z otwartym pierścieniem zabezpieczającym. Wzór SKF jest zgodny ze specyfikacją produktów dedykowanych na pierwszy montaż i jest zgodny z wymaganiami jakościowymi producenta samochodu.

**Uwaga!** Procedury montażowe pozostają bez zmian!

### VKBA 3646



## VKBA 3646 - Jak prawidłowo wsunąć pierścień zabezpieczający na właściwą pozycję.

Dla przeprowadzenia kompletnej i profesjonalnej wymiany zestaw piasty koła SKF VKBA 3646 jest wyposażony w pierścień zabezpieczający. Może się zdarzyć, że pierścień zsunie się z zewnętrznej bieżni np. podczas transportu. Jest to często spotykane i pierścień można z łatwością wsunąć na właściwą pozycję przed montażem piasty.

**Uwaga!** Zawsze przestrzegaj właściwych procedur montażowych określonych przez producenta samochodu oraz stosuj narzędzie specjalistyczna SKF VKN 600 celem właściwego montażu piasty.

### Jak prawidłowo wsunąć pierścień zabezpieczający na właściwą pozycję.



1. Zsunięty pierścień zabezpieczający.



2. Delikatnie rozegnij pierścień.



3. Wsuń pierścień na właściwą pozycję.



4. Pierścień jest w odpowiedniej pozycji.



5. Stosuj narzędzie specjalistyczne SKF VKN 600 celem montażu piasty koła.

**YouTube** [Kliknij tutaj, aby oglądać techniczne filmy SKF na Youtube!](#)

© SKF Group 2018

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

